

S-PRINT®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	85 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe, Elasthan	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit / Grammatur	Temperatur	Druck	Abziehen
	45°	60 gf	15 cm/Sek.	≤ 160g/m²= 5s > 160g/m²=10s	≤ 160g/m²= 120°C > 160g/m²=150°C	medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Das Material mit dem SOFTRINT COLOR MATT Profil bedrucken und schneiden
- Den Druck für mindestens 15 Minuten trocknen lassen
- Entgittern
- Mit Hilfe von TTD Easy/Advanced das Transfer vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- TTD Easy/Advanced warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Niedrige Transfertemperatur
- Weich im Griff
- Sehr kurze Transferzeit

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungsdauer	Lagerungstemperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe