

# ANWENDUNGSHINWEISE

## SublimPlus

Wunderschöne, leuchtende Farben, eine einfache Handhabung, ein sehr wertiger PU-Look - es ist Zeit für SublimPlus!

### EIGENSCHAFTEN:



**PU**  
wasser-  
basiert



120 µ

**Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.**  
Wenig geeignet für Nylon oder  
andere beschichtete Textilien.



**Sublimation**

### SUBLIMATIONSTINTE ÜBERTRAGEN:



190 °C



20 - 30 s



Mittel

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer  
30 - 45°



Niedrig/  
mittel



30 - 40 cm/s

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



150 °C



5 s + 10 s  
ohne Tape



Mittel



warm abziehen



30 - 40 °C



1. Gespiegelt auf geeignetes Sublipapier drucken (mit Passermarken)



2. Sublimationstinte übertragen



3. Kontur schneiden




4. Motiv entgittern



5. Transferieren, Tape abziehen, fertig!

### ► VERPACKUNG



Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.