

SIEBFÜLLER

FOTECHEM 2010, 2060, 2070

1. BESCHRIEB

Die oben erwähnten wasserlöslichen Siebfüller sind nicht entflammbar, selbsttrocknend, lösemittelfest und können mit Wasser wieder entschichtet werden. Sie sind gebrauchsfertig und unterscheiden sich durch die Farbe und die Viskosität.

Für Retuschen können diese Siebfüller mit Wasser verdünnt werden.

FOTECHEM 2060 blau, mittlere Viskosität.

FOTECHEM 2060 grün, mittlere Viskosität.

FOTECHEM 2070 rot, höhere Viskosität.

FOTECHEM 2010 grün, dickflüssig für gröbere synthetische und Stahl Gewebe, damit in einem Zug abgedeckt werden kann.

FOTECHEM 2010 blau: Wie 2010 mit blauer Farbe.



2. VERARBEITUNG

Mittels eines Pinsels, einer Beschichtungsrinne, einem Stück Karton oder Plastik kann die offen gebliebene Fläche der ausgewaschenen und getrockneten Scha-blone abgedeckt werden. Dies geschieht meistens auf der Druckseite. Den Sieb-füller regelmässig in die Masche eindrücken. Falls nötig, und zur Verstärkung, kann von der gegenüberliegenden Seite ein nochmaliger Auftrag erfolgen.

Für indirekte Schablonen sollte der Siebfüller nach dem Übertragen und Trocknen der Schablone über die ganze Siebfläche inkl. Plastikträger aufgetragen werden und zwar bevor der Gelatinefilm trocknet. Dann die Schablone trocknen lassen und den Träger hierauf abziehen. Dieses Vorgehen hilft eine gute Passer-genauigkeit zu erzielen.

Entschichtung: Nach dem Reinigen von der Druckfarbe, aber bevor die Schablonne entschichtet wird, den Siebfüller mit warmem Wasser auswaschen. Es sollte kein Entschichter aufgetragen werden, bevor der Siebfüller nicht ausgewaschen ist.

3. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Diese Produkte können in Kontakt mit Haut und Augen zu Entzündungen führen. Sofort mit genügend Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Dies sind Produkte für den industriellen Gebrauch. Von Kindern fernhalten.

4. LAGERUNG

Keine speziellen Massnahmen sind notwendig.

Die üblichen Vorsichtsmassnahmen für die Verarbeitung von Industrieprodukten müssen Anwendung finden. Zum Schutze der Augen, Schutzbrille tragen.

Vertrieb:



Zentrale:

IVM SignTEX GmbH
Gutenbergstraße 28
48282 Emsdetten

Tel.: 02572-1530-0
Fax: 02572-1530-11
Email: post@ivm-signtex.de

Verkaufsbüro Süd:

IVM SignTEX GmbH
Benzstr. 5
72793 Pfullingen

Tel.: 07121-38438-0
Fax: 07121-38438-11
post-sued@ivm-signtex.de

Showroom Süd:

IVM SignTEX GmbH
Nersinger Straße 22
89275 Elchingen

Tel.: 0160-94162395
- Termine nach Absprache!